

NewPro Cyanex

Das Holzbleichmittel, ein Drei-Komponenten-Produkt

Sonderanwendungen: Tintenflecken, Wasserflecken, Wasserränder, Kiefernbläue

Gebrauchsanweisung

1. Oberflächlichen Schmutz und abblätternden Lack entfernen!
2. Eisenteile (Schlösser; Nägel; Verzierungen) soweit möglich abnehmen. Die verbliebenen Eisenteile sorgfältig mit Klebeband abkleben oder mit NewPro Abziehlack behandeln.
3. Dicke Lackschichten und Kunstharzlacke mit einem handelsüblichen Abbeizer entfernen.
4. **NewPro Cyanex I** mit Pinsel auftragen. Bei senkrechten Flächen von unten nach oben arbeiten (um Läufer zu vermeiden). NewPro Cyanex I je nach Verschmutzungsgrad und Holzart zwischen 10 Minuten und ca. 1 Stunde einwirken lassen. Bei weichen Hölzern genügt in der Regel eine kürzere Einwirkzeit (z. B. Kiefer, Tanne). Härtere Hölzer; wie beispielsweise Eiche; benötigen in der Regel längere Einwirkzeiten. Die Verfärbung des Holzes bis zu tiefbraun, beispielsweise bei Eiche; ist erwünscht und gibt den Grad der Eindringtiefe von NewPro Cyanex I an.
5. **NewPro Cyanex II** aufbringen und gut in die Holzfläche mit Pinsel einarbeiten. Hierbei bilden sich je nach Verschmutzungsgrad und Lacktype unterschiedliche Schaumkronen. Solange dieser Schaum beim Einarbeiten immer wieder neu entsteht, werden Verschmutzungen an die Oberfläche transportiert. Die Einwirkzeit beträgt in der Regel ca. 10 Minuten.
6. Mit einem Schwamm oder Tuch an einer Ecke des Holzes den Schaum wegziehen. Tritt die Maserung des Holzes dann nicht klar zum Vorschein oder sind noch starke Flecken zu erkennen, sollte die gesamte Fläche mit dem Schwamm oder Lappen abgerieben und die Arbeitsgänge mit NewPro Cyanex I und NewPro Cyanex II wiederholt werden.
7. Zum Neutralisieren NewPro Cyanex III aufgeben und ca. 10 Minuten einwirken lassen. (**Achtung!** Bei Eiche diesen Arbeitsgang auslassen, da hierdurch die Eiche einen strohigen Farbcharakter bekommen kann.)
8. Anschließend die gesamte Holzfläche gut abwässern, nach Möglichkeit mit Schlauch und Bürste. Dieser Vorgang muss solange beibehalten werden, solange noch Schaumperlen aus den Poren herausgespült werden. Nach der Beendigung dieses Arbeitsganges braucht das Werkstück je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchte 1- 3 Wochen, um so trocken zu sein, damit es wieder lasiert oder lackiert werden kann.
9. **Wichtige Arbeitshinweise:** NewPro Cyanex nur in Kunststoff-, Porzellan oder Glasschalen gießen! Nie in Metallgefäße! Keinen Metallspachtel benutzen! Keine Reste in die Flaschen zurückgießen! Die Lösung wird dadurch unbrauchbar. NewPro Cyanex kühl aber frostfrei aufbewahren.

NewPro Cyanex II ist bei trockener und kühler Lagerung mindestens 1 Jahr haltbar.

Sonderanwendungen von NewPro Cyanex:

Entfernung von Kalk- und Zementflecken:

Bei frischen Flecken einige Tropfen NewPro Cyanex III auf einen Lappen geben und über die Flecken reiben. Bei alten Flecken NewPro Cyanex I ca. 15 Minuten einziehen lassen, dann NewPro Cyanex II auftragen.

NewPro Cyanex II soll allerdings nur kurz einwirken, um helle Stellen zu vermeiden. Zum Auswaschen NewPro Cyanex III und anschließend Wasser einsetzen.

Entfernen von Tintenflecken:

Tintenflecken mit NewPro Cyanex I behandeln. Bei alten Flecken nach dem Einwirken von NewPro Cyanex I NewPro Cyanex II aufgeben und mit Wasser nachspülen.

Kein NewPro Cyanex III aufgeben.

Entfernen von Wasserflecken und Wasserrändern :

Die Fläche wird mit einem Schwamm leicht befeuchtet. Dann wird ein dünner Film von NewPro Cyanex I aufgetragen. 2 - 3 Minuten einwirken lassen. Mit einem Lappen abreiben und NewPro Cyanex II bis zum Verschwinden der durch NewPro Cyanex I hervorgerufene Braunfärbung stehenlassen.

NewPro Cyanex III und Auswaschen mit Wasser wie üblich.

Entfernen von Kiefernbläue :

NewPro Cyanex I 1mal bei starker Verblauung zweimal satt im Abstand von einigen Minuten auftragen. Völlig eintrocknen lassen. Dann NewPro Cyanex II aufträufeln und gleichmäßig verteilen. Nach dichter Schaumbildung nochmals NewPro Cyanex II zugeben und abtrocknen lassen. Ist die Verblauung noch nicht ganz beseitigt, so gibt man 3-mal (gegebenenfalls ein 4-mal) NewPro Cyanex II auf und lässt jedes Mal trocknen. Zum Schluss auswaschen, NewPro Cyanex III aufgeben und wieder auswaschen. Auf diese Weise wird (in schweren Fällen evtl. nach einmaliger Wiederholung der gesamten Prozedur) so gut wie jede, auch die allerstärkste Verblauung aus sonst schönem Holz mit Sicherheit beseitigt.

Vorsichtsmaßnahmen:

NewPro Cyanex ist ätzend. Haut und Augenkontakt ist zu vermeiden! NewPro Cyanex ist vor Kindern sicher aufzubewahren. Bespritzte Kleidung sofort mit Wasser ausspülen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung.